

تقديرات صيانة وتأهيل سور معهد كوسنطي الفنى

total	price	Quantity	Unit	Specifications	Item
				اعمال الحفريات Excavation works	
		85	M.I	حفرة ناتج الحفر من الاساس الشريطي (90*60) سم للحاطن الشرقي Drilling and removal of the drilling output from the tape base (60*90) cm to the eastern wall	1.1
				جملة الحفريات Total Excavation	
				اعمال الردميات Acts of landfills	2
		20.4	M3	توري و عمل ردميات (حماري) على طبقتين سماك كل طبقة 20 سم مع المندلة الجيدة والرش بالماء للاساس الشريطي Supply and work (Hmari) on two layers thickness of each layer 20 cm with a good Mandala and spraying with water for the tape basis	2.1
				جملة الردميات Total of landfills	
				اعمال المباني Building works	3
		170	M2	توري و عمل مباني من الطوب الاحمر 1.5 طوبية والموننة الاسمنتية 1:6 للحاطن الشرقي ارتفاع 2م فوق القرميد بيم شامل البياض سماك 2 سم من الداخل والخارج Supply and work of red brick buildings 1.5 bricks and concrete mortar 1:6 for the eastern wall height 2 m above the villages comprehensive whiteness thickness 2 cm from inside and outside	3.1
				جملة المباني Total Buildings	
				اعمال الخرسانات Concrete works	4
		5.1	M3	توري و توضيب وصب قرميد بيم (20*30) سم بحديد تسليح 4 لينية ومسافات بينية 15 سم عدد 4 سيخات و موننة خرسانية 1:2:4 فوق القصة Supplying, packing and pouring of shrimp pim (30 * 20) cm with reinforcing iron 4 linen and 15 cm interfaces 4 skewers and concrete mortar 1: 2: 4 above the story	4.1
				جملة الخرسانات Total Concrete	
				اعمال التشطيبات finishing works	5
		170	M2	توري و عمل نقاشة بالطلية الحريرية والبوماستيك 3 اوجه Supply and make a discussion with silk coating and Albomastic 3 faces	5.1
				TOTAL	

ENG /ABUEL GASIM ELHADI IEC

3/11
2020

P.E.C

